



注:

- 1、投切用两个中间继电器
- 2、控制器触点输出为投入常开、切除常开;

交流电源	
合闸/闭锁输出	手动
分闸	
合闸	自动
分闸/保护分闸	
合闸	断路器 分合线圈
分闸	
急停分闸	

SA	转换开关
SBT	投按钮
SBQ	切按钮
1KC, 2KC, 3KC	中间继电器
QF	断路器
S13C	控制器

					机械保持接线原理图	项目名称		
						项目单位		
标 记	处 数	更改文件号	签 名	2002.3.19/152		图 号	比例	山东海源泰和电气有限公司
设 计			标准化					
校 对			审 核					
制 图			批 准		第 1 张 共 1 张			
工 艺			日 期					